

### Короткий позиционер

Служит для удаления овальности и фиксации труб перед и во время процесса сварки.

Наименование	Исполнение, Ø мм	№
Короткий позиционер	75	<b>53255</b>
Короткий позиционер	90	<b>53256</b>
Короткий позиционер	110	<b>53257</b>
Короткий позиционер	125	<b>53258</b>
Короткий позиционер	140	<b>53259</b>
Короткий позиционер	160	<b>53260</b>
Короткий позиционер	180	<b>53261</b>
Короткий позиционер	200	<b>53262</b>
Короткий позиционер	225	<b>53263</b>



### Двойной позиционер

Служит для соединения труб Ø 63 – 225 мм.

Наименование	Исполнение, Ø мм	№
Двойной позиционер	63	<b>53271</b>
Двойной позиционер	75	<b>53272</b>
Двойной позиционер	90	<b>53273</b>
Двойной позиционер	110	<b>53274</b>
Двойной позиционер	125	<b>53275</b>
Двойной позиционер	140	<b>53276</b>
Двойной позиционер	160	<b>53277</b>
Двойной позиционер	180	<b>53278</b>
Двойной позиционер	200	<b>53279</b>
Двойной позиционер	225	<b>53280</b>



### Зажим

Используется для зажима трубы перед сваркой и для возвращения формы трубам из ПЭ после передеформирования.

Наименование	Исполнение, Ø мм	№
Зажим	25	<b>53281</b>
Зажим	32	<b>53282</b>
Зажим	40	<b>53283</b>
Зажим	50	<b>53284</b>
Зажим	63	<b>53285</b>



### Позиционер для электромужфтовой сварки с закладным нагревательным элементом

Служит для удаления овальности и фиксации труб перед сваркой и во время процесса сварки.

Наименование	Исполнение, Ø мм	№
С 2 клеммами, регулируемый	32	<b>53251</b>
С 2 клеммами, регулируемый	40	<b>53252</b>
С 2 клеммами, регулируемый	50	<b>53253</b>
С 2 клеммами, регулируемый	63	<b>53254</b>

